

	Barrettes				Collecteurs de terre			Borniers phase / neutre			
montage possible dans	tous coffrets				Opale	Prisma Pack		Opale			
<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">  Ces appareils doivent être raccordés hors tension </div>											
											
références	14962	14963	14964	14965	13409	13410	04200	13411	13412		
intensité nominale à 40 °C	80 A	125 A	125 A	125 A				125 A	125 A		
nombre de trous (sections indiquées pour câbles rigides)	total	4	6	10	14	15	24	41	6	8	
	2,5 ^²					12 à enfichage	20 à enfichage				
	6 ^²										
	10 ^²	2	3	5	7						
	16 ^²	2	2	4	6	3 à vis	4 à vis	40	5	7	
	25 ^²										
35 ^²		1	1	1			1	1	1		
50 ^²											
longueur (mm)	32	50	74	98	-	-	450	-	-		
tension assignée d'isolement Ui	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
degré de protection	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
équipement	-	-	-	-	-	-	livré avec de vis de fixation	lot de 2 1 phase + 1 neutre	-		
installation	<ul style="list-style-type: none"> chaque barrette possède 1 trou taraudé M4 pour fixation par vis 				<ul style="list-style-type: none"> clipsable sur support-bornier Opale réf. 13389 ▶ page H15 		<ul style="list-style-type: none"> vissable sur les montants fonctionnels 	<ul style="list-style-type: none"> clipsable sur le châssis des coffrets Opale ou sur le support-bornier Opale réf. 13389 ▶ page H15 			
accessoires associés											