



Peignes 4 départs et 2 départs


Accessoires

Facilitent l'installation et le raccordement des appareils.

type	réf.
peigne 2 départs	21145
peigne 4 départs	21146
embout de protection (sachet de 5)	21148
bornier de raccordement aval	21144
connecteur isolé	21147

Caractéristiques

peignes de raccordement	alimentation rapide de plusieurs P25M triphasés jusqu'à 63 A peignes au pas de 54 mm pour 2 ou 4 départs P25M au-delà, combinaison possible des peignes dans la limite du courant maxi 63 A possibilité de rajouter un contact auxiliaire entre chaque P25M
embout de protection	conseillé pour isoler les sorties de peignes en attente
bornier de raccordement	alimentation des peignes par l'aval avec des câbles de section 25 mm ² (peut recevoir le bloc limiteur)
connecteur isolé	alimentation amont des peignes ou alimentation des P25M avec des câbles de section 25 mm ²



Coffret isolant



voyant néon

Coffret isolant

Permet l'installation individuelle d'un disjoncteur P25M avec un bloc de contacts auxiliaires et un déclencheur dans une enveloppe compacte, double isolation □ et étanche IP 55 (couverture plombable). Ce coffret est équipé de barrettes neutre et terre, il peut également recevoir à l'avant un voyant marche ou arrêt.

type	réf.
coffret	93 x 147 x 100 mm (L x H x P) 21133
voyant néon 230-240 V CA	vert 21140
	rouge 21142
voyant néon 400-415 V CA	vert 21141
	rouge 21143